RECHNUNG NR.
1 83060

KONTO 4910 KS 10 BEZUG-NR. V/AN.-NR:09
OPEL MK-XQ 10 EBR973N006717 27.05.03 0 09 2205 02.06.2003
SPEEDSTER M-NR: Z20LET -31020339
KD:A.C.B

30 A	11-	ABLIEFERUNG	116.37
6	11-	HARDTOP EINBAUEN	23.27
		SH.MONT-19	

ENDSUMME EUR 139.64

STEUERNUMMER: 328/5763/0041
36 0 0

FIRMA
CARL BICHMANN
KOLPINGSTR. 19-23

GL-RECHNUNG NR.
1 26258

D-58706 MENDEN

OPEL MK-XQ 10 EBR973N006717 27.05.03 9 161 2805 02.06.2003
SPEEDSTER M-NR: Z20LET -31020339
12 A306598 11- BODENBLECHGERÄUSCHE BESEITIGEN 57.12
MK.MONT.16

ZW.SU: EUR 57.12
40 A306598 57.12 0 0 57.12 57.12
SUMME VOR STEUER EUR 57.12
16.0 % MEHRWERTSTEUER EUR 9.14
ENDSUMME EUR 66.26

STEUERNUMMER: 328/5763/0041
12 0 0

FIRMA
CARL BICHMANN
KOLPINGSTR. 19-23

GL-RECHNUNG NR.
D-58706 MENDEN 1 26270

OPEL MK-XQ 10 EBR973N006717 27.05.03 42 151 0406 05.06.2003
SPEEDSTER M-NR: Z20LET -31020339

5	E007210	11- 2 RAEDER STATIONAER AUSWUCHTEN		23.80	
			ZW.SU: EUR	23.80	
1	1012332	23B GEWICHT		0.69	0.83
1	1012334	23B GEWICHT		0.80	0.96
2	1012331	23B GEWICHT		0.63	1.51
			ZW.SU: EUR	3.30	

MK.MONT.16

34	E007210	23.8	2.75	0	26.55	27.10
			SUMME VOR STEUER EUR			27.10
		16.0	% MEHRWERTSTEUER EUR			4.34
			ENDSUMME EUR			31.44

STEUERNUMMER: 328/5763/0041
5 3 4

RECHNUNG NR. F0
1 82229 7000

KONTO 3140 BEZUG-NR. V/AN.-NR:
OPEL MK-XQ 10 EBR973N006717 27.05.03 3110 3001 31.01.2007
SPEEDSTER M-NR: Z20LET -31020339
EIG. SPEEDSTER EX. VFW
BATTERIE ERN.
JF

1	1201284.	23A BATTERIE	46.12	46.12
5	1288900.	23A SPANNER	0.62	3.10
		ENDSUMME EUR		49.22

EIGENE STEUERNR: 328/5763/0041
2 6

TEILE MIT . SIND ORIGINALTEILE

bichmann

SPEEDSTER

Bei Zahlung bitte angeben:		
Kundennummer	:	**2000131**
Rechnungsnummer	:	**1461492**

Rechnungsdatum	:	17.12.2010
Auftragsnummer	:	1411692
Auftragsdatum	:	17.09.2010
Leistungsdatum	:	17.09.2010
Es bediente Sie	:	Judith Fabry
Seite	:	1

RECHNUNG

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-XQ 10	W0L0EBR973N006717	20	05.2006	05.2006	27.05.2003	3.110
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
ARBEITSPOSITIONEN						
		Fzg. zum Laufen bringen,				
		Jahresinspektion				
		Batterie ers.				
		optische Aufbereitung				
ERSATZTEILE						
79267	2,00	REIFEN	RE	125,24		250,48*
77433	2,00	REIFEN RE040	RE	156,70		313,40*
93168488 (1201012)	1,00	BATTERIE	OP	93,10	20,00	74,48*

Original Teile	74,48
Andere Teile	563,88
Gesamt Teile	638,36

FLÜSSIGKEITSANGABEN IN LITER
DAS BICHMANN SERVICE-TEAM
BEDANKT SICH FÜR IHREN AUF-
TRAG UND WÜNSCHT IHNEN GUTE
FAHRT !
****

Gesamt ohne Steuer	Gesamt Netto	Mehrwertsteuer	Altteilesteuer	**Gesamt Brutto**
638,36 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	**638,36 €**

Zahlungsbedingung: Intern. Der Rechnungsbetrag ist am 17.12.2010 fällig.

Autohaus Carl Bichmann
GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23 - 58706 Menden
Fon 02373-9095-0 / Fax -95
Sitz Menden

persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Carl Bichmann
Verwaltungs GmbH - Sitz Menden
Kolpingstr. 19-23 - 58706 Menden
Fon 02373-9095-0 / Fax-95

Geschäftsführer:
Dipl. Kfm. Peter Bichmann
info@bichmann.de
www.bichmann.de
Steuer-Nr. 328/5763/0041

Banken in Menden
Sparkasse (BLZ 445 512 10) 18 000 11 361
Märkische Bank (BLZ 450 600 09) 102 017 700
Deutsche Bank (BLZ 445 700 04) 4 023 503

bichmann

ŠKODA

CHEVROLET SERVICE

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-St.19
58706 Menden

Bei Rückfragen bitten angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4007417**

Belegdatum	:	05.09.2018
Auftragsnummer	:	4019186
Auftragsdatum	:	05.09.2018
Leistungsdatum	:	17.07.2018
Es bediente Sie	:	Jamie Hofmann
Seite	:	1

STORNO RECHNUNG
zur Beleg-Nr. : 4007364

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20	06.2020	06.2020	27.05.2003	3.450
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer		Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
ARBEITSPOSITIONEN							
SLM	BAST	-0,20	Batterie geladen+ prüfen				-17,80
SLM	BAST	-0,30	Fehlerspeicher Fzg auslesen				-26,70
SLM	BAST	-1,00	Ruhestrommessung durchgeführt				-89,00
SLM	BAST	-0,40	Batterie für ZV und Diebstahl warnanlage erneuert				-35,60
SLM	BAST	-0,30	Relais für ZV und Diebstahlwar anlage erneuert Befund: Durch defekt der Batterie für ZV und Diebstahlwarnanlage sind die Kontakte des Relais Verbrannt.				-26,70
ERSATZTEILE							
1532000		-1,00	BATTERIE	FR	28,60		-28,60
1850156		-1,00	RELAIS	FR	16,80		-16,80

Stornogrund: Prozente nicht berücksichtigt

Gesamt Lohn	-195,80	
Andere Teile	-45,40	
Gesamt Teile	-45,40	
Umsatzsteuer 19,00 % auf	-241,20	-45,83

Die mit OP gekennzeichneten Positionen sind Opel Originalteile
Die mit SK gekennzeichneten Positionen sind Skoda Originalteile
Die mit CV gekennzeichneten Positionen sind Chevrolet Originalteile
Die mit FR gekennzeichneten Positionen sind Fremdteile
Die mit OE gekennzeichneten Positionen sind Öle
****

Übertrag **-287,03**

bichmann

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-St.19
58706 Menden

Bei Rückfragen bitten angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4007417**

Belegdatum	:	05.09.2018
Auftragsnummer	:	4019186
Auftragsdatum	:	05.09.2018
Leistungsdatum	:	17.07.2018
Es bediente Sie	:	Jamie Hofmann
Seite	:	2

STORNO RECHNUNG
zur Beleg-Nr. : 4007364

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20	06.2020	06.2020	27.05.2003	3.450
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
			Übertrag			**-287.03**
		NACH RÄDERMONTAGE: RÄDER NACH 100KM NACHZIEHEN !!				
		**********				

Gesamt ohne Steuer	Gesamt Netto	Mehrwertsteuer	Altteilesteuer	**Gesamt Brutto**
0,00 €	-241,20€	-45,83 €	0,00 €	**-287,03 €**

Autohaus Carl Bichmann
GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23 • 58706 Menden
Tel. 02373/9095-0 / Fax -95
info@bichmann.de
www.bichmann.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Carl Bichmann
Verwaltungs GmbH
Kolpingstr. 19-23 • 58706 Menden
Tel. 02373/9095-0 / Fax -95
Registerger. Arnsberg HRB 5265

Geschäftsführer:
Dipl.Kfm. Peter Bichmann
AH C. Bichmann GmbH & Co. KG
Registerger. Arnsb. HRA 4620
Steuer-Nr. 328/5763/0041
Ust-IdNr. DE 125 567 493

Sparkasse Menden (BLZ 445 512 10) 18 000 11 361
IBAN DE06 4455 1210 1800 0113 61
Märkische Bank eG (BLZ 450 600 09) 102 017 700
IBAN DE12 4506 0009 0102 0177 00
Deutsche Bank AG (BLZ 445 700 04) 4 023 503
IBAN DE17 4457 0004 0402 3503 00

bichmann

ŠKODA

CHEVROLET SERVICE

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-St.19
58706 Menden

Bei Zahlung bitte angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4007364**

Belegdatum	:	03.09.2018
Auftragsnummer	:	4018260
Auftragsdatum	:	17.07.2018
Leistungsdatum	:	17.07.2018
Es bediente Sie	:	Ahmed Moala
Seite	:	1

RECHNUNG

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20	06.2020	06.2020	27.05.2003	3.450
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer		Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
ARBEITSPOSITIONEN							
SLM	BAST	0,20	Batterie geladen+ prüfen				17,80
SLM	BAST	0,30	Fehlerspeicher Fzg auslesen				26,70
SLM	BAST	1,00	Ruhestrommessung durchgeführt				89,00
SLM	BAST	0,40	Batterie für ZV und Diebstahl warnanlage erneuert				35,60
SLM	BAST	0,30	Relais für ZV und Diebstahlwar anlage erneuert Befund: Durch defekt der Batterie für ZV und Diebstahlwarnanlage sind die Kontakte des Relais Verbrannt.				26,70
ERSATZTEILE							
1532000		1,00	BATTERIE	FR	28,60		28,60
1850156		1,00	RELAIS	FR	16,80		16,80

Gesamt Lohn	195,80	
Andere Teile	45,40	
Gesamt Teile	45,40	
Umsatzsteuer 19,00 % auf	241,20	45,83

Die mit OP gekennzeichneten Positionen sind Opel Originalteile
Die mit SK gekennzeichneten Positionen sind Skoda Originalteile
Die mit CV gekennzeichneten Positionen sind Chevrolet Originalteile
Die mit FR gekennzeichneten Positionen sind Fremdteile
Die mit OE gekennzeichneten Positionen sind Öle
****

Übertrag **287,03**

bichmann

OPEL ŠKODA CHEVROLET SERVICE

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-St.19
58706 Menden

Bei Zahlung bitte angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4007364**

Belegdatum	:	03.09.2018
Auftragsnummer	:	4018260
Auftragsdatum	:	17.07.2018
Leistungsdatum	:	17.07.2018
Es bediente Sie	:	Ahmed Moala
Seite	:	2

RECHNUNG

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20	06.2020	06.2020	27.05.2003	3.450
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
			Übertrag			**287.03**
		NACH RÄDERMONTAGE: RÄDER NACH 100KM NACHZIEHEN !!				
		**********				

Gesamt ohne Steuer	Gesamt Netto	Mehrwertsteuer	Altteilesteuer	**Gesamt Brutto**
0,00 €	241,20€	45,83 €	0,00 €	**287,03 €**

Zahlungsbedingung: Barzahlung o. Skto.. Der Rechnungsbetrag ist am 03.09.2018 fällig.

Autohaus Carl Bichmann
GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23 • 58706 Menden
Tel. 02373/9095-0 / Fax -95
info@bichmann.de
www.bichmann.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Autohaus Carl Bichmann
Verwaltungs GmbH
Kolpingstr. 19-23 • 58706 Menden
Tel. 02373/9095-0 / Fax -95
Registerger. Arnsberg HRB 5265

Geschäftsführer:
Dipl.Kfm. Peter Bichmann
AH C. Bichmann GmbH & Co. KG
Registerger. Arnsb. HRA 4620
Steuer-Nr. 328/5763/0041
Ust-IdNr. DE 125 567 493

Sparkasse Menden (BLZ 445 512 10) 18 000 11 361
IBAN DE06 4455 1210 1800 0113 61
Märkische Bank eG (BLZ 450 600 09) 102 017 700
IBAN DE12 4506 0009 0102 0177 00
Deutsche Bank AG (BLZ 445 700 04) 4 023 503
IBAN DE17 4457 0004 0402 3503 00

24.09.2025 Elektronischer Serviceberater-Arbeitsplatz

W0L0EBR973N006717

Hersteller	**Opel**
Modell	**Speedster**
Ausstattungsvariante	**SPEEDSTER 2.0 TURBO 5-G**
Motor	**Z20LET -31020339**

Modellvariante	**0ER97**	Modelljahr	**2003A**
Ausstattungs Code	**MY51**	Kennzeichen	**MKEB112**
Farbe	**Silber M2 (2OU)**	Erstzulassung	**27.05.2003**
Polstercode	**Leder schwarz S:grau J:anthraz (XXLS)**	Händlercode	**DE0352**
Motorcode	**2.0 Turbo KW:140/141/147/110 (L70)**	Reifen	**175/55R17 81W**
Getriebecode	**5-Gang Sportgetriebe**	Räder	**5 1/2Jx17**

Rechnungsnr.	Datum	OSP	Laufleistung	AOP	Beschreibung
4026928	**28.09.2021**	**DE0352**	**3.804 km**	**SLM**	**Fahrzeugdurchsicht**
4007418	**05.09.2018**	**DE0352**	**3.450 km**	**SLM**	**Batterie geladen+ prüfen**
				SLM	**Fehlerspeicher Fzg auslesen**
				SLM	**Ruhestrommessung**
				SLM	**durchgeführt**
				SLM	**Batterie für ZV und Diebstahl**
					Relais für ZV und Diebstahlwar
4007364	**03.09.2018**	**DE0352**	**3.450 km**	**SLM**	**Batterie geladen+ prüfen**
				SLM	**Fehlerspeicher Fzg auslesen**
				SLM	**Ruhestrommessung**
				SLM	**durchgeführt**
				SLM	**Batterie für ZV und Diebstahl**
					Relais für ZV und Diebstahlwar
4006386	**28.06.2018**	**DE0352**	**3.450 km**	**AUB**	**Abgasuntersuchung**
2484451	**18.06.2018**	**DE0352**	**3.110 km**	**SLM**	**FZG zum Laufen gebracht,**
1477053	**11.07.2013**	**DE0352**	**3.110 km**	**S000115**	**Inspektion, Zeitpunkt nach 4,**
				S000115011	**8, 12, ... Jahren**
				S000115038	**Bremsflüssigkeitswechsel**
				S000115047	**Batterien Funk-Fernbedienung**
				S000115052	**ersetzen**
				J715100	**Luftfiltereinsatz ersetzen**
				J313900	**Zündkerzen ersetzen**
				J313900008	**Zündspule ersetzen**
				J313900014	**Zahnriemen ersetzen -**
				J313900003	**Ottomotor**
				N000500	**Kühlmittelpumpe ersetzen**
				N000400	**Zahnriemen - Umlenkrolle**
				A804010	**ersetzen**
				J473350	**Zahnriemen - Spannrolle**
				J470920	**ersetzen**
				J601800	**Batterie ersetzen**
				E000130	**Zusatzbatterie,**
				C100750	**Zentralverriegelung - Ersetzen**
				SLM	**Hinterbau - Ab- und anbauen**
				SLM	**Verbindungsschlauch**
				AU	**Ladeluftkühler - Saugrohr**
					ersetzen
					Ladeluftrohr Turbolader zum
					Ladeluftkühler ersetzen

W0L0EBR973N006717

Rechnungsnr.	Datum	OSP	Laufleistung	AOP	Beschreibung
					Kühlmittelausgleichbehälter ersetzen **Reifen ersetzen - Vier Räder** **Abdichtgummi für Dachrahmen hinten - Ersetzen** **Stecker für Zündmodul inst.** **alten Kraftstoff absaugen und Abgasuntersuchung**
GM-Drive	**27.05.2003**	**DE0352**			

© 2025 Opel Automobile GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

bichmann

OPEL

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-Str. 19
58706 Menden

Bei Zahlung bitte angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4055542**

Belegdatum	:	29.10.2025
Auftragsnummer	:	4069630
Auftragsdatum	:	27.01.2025
Leistungsdatum	:	27.01.2025
Es bediente Sie	:	Victor Carvalho
Seite	:	1

RECHNUNG

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20			27.05.2003	3.804
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer		Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
1							
2							
SLM	JACZ	1,20	Inspektion mit Ölwechsel			50,00	46,20
SLM	JACZ	0,50	Bremsflüssigkeitservice			50,00	19,25
SLM	JACZ	0,20	Luftfilter ers			50,00	7,70
SLM	JACZ	0,40	Zündkerzen ers			50,00	15,40
J609100	JACZ	2,20	Wasserpump+ Zahnriemen ers			50,00	84,70
95509857		1,00	OELFILTER	PS	7,54	20,00	6,03
3536966		1,00	Dichtring (Ölablaßschraube)	PS	2,68		2,68
93192885		1,00	LUFTFILTER	PS	18,94	20,00	15,15
95519055		4,00	ZUENDKERZE	PS	9,66	20,00	30,91
9129061		1,00	ZAHNRIEMEN	PS	66,10	20,00	52,88
55353810		1,00	ROLLE	PS	87,07	20,00	69,66
90529810		1,00	ROLLE	PS	41,08	20,00	32,86
93376830		3,00	SCHRAUBE	PS	5,24	20,00	12,58
24447883		1,00	SCHRAUBE	PS	2,61	20,00	2,09
11085932		1,00	SCHRAUBE	PS	8,77	20,00	7,02
11084142		1,00	SCHRAUBE	PS	7,48	20,00	5,98
90466737		2,00	SCHRAUBE	PS	4,47	20,00	7,15
NWF0600		1,00	Satz Wischer	FR	15,83		15,83
95507627		1,00	WASSERPUMPE	PS	99,59	20,00	79,67
1611908680		2,00	SCHEIBENWASCHZUSATZ 0,25L	FR	2,10		4,20
1672030780		1,00	BR FLUESSI	FR	25,56		25,56
1672028380		4,50	OEL 5W30 OV0401547 D30 DEXOS 2	OE	26,34		118,53
1698479380		1,00	DICHTUNG	PS	0,97		0,97
90529712		1,00	SCHRAUBE	PS	2,37	20,00	1,90
90529810		1,00	ROLLE	PS	41,08	20,00	32,86
95599872		1,00	KUEHLFLUESSIGK	PS	37,68	20,00	30,14
2254517BR		2,00	225/45 R17 91Y Bidgestone	RE	82,77		165,54
16012310		2,00	Auswuchtgewicht	FR	1,50		3,00
16010702		2,00	VENTIL KURZ	FR	1,00		2,00
16012311		4,00	Auswuchtgewicht	FR	1,50		6,00
0258006171		1,00	Lambdasonde	FR	156,00		156,00
					Übertrag		**1.060,44**

bichmann

OPEL

Autohaus Carl Bichmann GmbH & Co. KG
Kolpingstr. 19-23, 58706 Menden

Herrn
Peter Bichmann
Bischof-Henninghaus-Str. 19
58706 Menden

Bei Zahlung bitte angeben:		
Kundennummer	:	**105910**
Belegnummer	:	**4055542**

Belegdatum	:	29.10.2025
Auftragsnummer	:	4069630
Auftragsdatum	:	27.01.2025
Leistungsdatum	:	27.01.2025
Es bediente Sie	:	Victor Carvalho
Seite	:	3

RECHNUNG

Kopie

Amtl.Kennzeichen	Fahrzeug-Ident-Nr.	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
MK-EB 112	W0L0EBR973N006717	20			27.05.2003	3.804
SPEEDSTER		0035493			**Motor**	Z20LET-310203

Nummer	Menge	Bezeichnung	HC	Preis	%	Summe EUR
		Übertrag				**1,328.49**

****

Gesamt ohne Steuer	Gesamt Netto	Mehrwertsteuer	Altteilesteuer	**Gesamt Brutto**
0,00 €	1.116,38€	212,11 €	0,00 €	**1.328,49 €**

Zahlungsbedingung: Barzahlung o. Skto.. Der Rechnungsbetrag ist am 29.10.2025 fällig.