CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Green Book

MULTIBRAND CERTIFICATION

Classic Car House | Kongevejen 79 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf. 33 33 70 00

Green book
ID-nummer

CCH-00000

Data

Mærke / Model	Ferrari Testarossa
Årgang	18-05-1989 // første gang i DK 27-07-1990
Kilometerstand (speedometer viser)	028200 KM
Dato for aflæsning	15-09-2025
Chassisnummer	ZFFAA17B000080833
Chassisnummer vurderes originalt i-hugget	ja X nej
Chassisnummer (attest v. manuel indhugning)	
Servicebog til bilen	Ja
Farve	Sort Ferrari 1240
Antal døre	2
Motortype	Antal cylindre 12 V Række
Andet	Boxer
Karosseritype	Coupe, Aluminium / stål
Antal nøgler til bilen	1

Ekstraudstyr

Hvilket land er bilen senest registreret i DK

Teknisk gennemgang – på gulv

Eksteriør			ok	nok
Lakering / my-måling	Skala 0-10 (10 bedst)	7/8	X	
Kommentar. Se vedlagt specifik dataark.	Umiddelbart vurdering er at bilen er omlakeret			
Krom	Skala 0-10 (10 bedst)	-	-	-
Kommentar				
Ruder, rudehejs, visker			X	
Kommentar				
Gummilister			X	
Kommentar				
Soltag			-	-
Kommentar				
Kaleche / Hardtop			-	-
Kommentar				
Andet				
Kommentar				

Interiør			ok	nok
Instrumenter / telefon			X	
Kommentar				
Radio / HiFi / Navi / CD / Skærm			X	
Kommentar				
Klima- / varmeanlæg			X	
Kommentar	Ingen klima			
Dør- og loftsbeklædninger	Skala 0-10 (10 bedst)	9	X	
Kommentar				

Teknisk gennemgang – på gulv

(fortsat)

Interiør			ok	nok
Tæpper og sædebetræk	Skala 0-10 (10 bedst)	9	X	
Kommentar				
Lys, horn, lygter og elektrisk udstyr			X	
Kommentar				
Andet				
Kommentar				

Bagagerum			ok	nok
Reservehjul & værktøj			X	
Kommentar	Originalt værktøj medfølger			
Advarselstrekant				X
Kommentar				
Anhængertræk			-	-
Kommentar				
Andet				
Kommentar				

Teknisk gennemgang – på lift

Motorrum	ok	nok
Kompressionstest “elektronisk” (pico test)	X	
Kommentar. Se specifik dataark. Mekanisk kompressionstest udført		
Oliespild	X	
Kommentar Ikke noget at se ovenfra		
Kølesystem og stand på køler	X	
Kommentar Spilder lidt kølevand, ser ud som det er vandpumpe		
Slanger generelt	X	
Kommentar		
Hydrauliksystem	X	
Kommentar		
Batteritilstand	X	
Kommentar		
Andet		
Kommentar Dokumentation for tandremsudskiftning * se bilag		

Undervogn	ok	nok
Oliespild		X
Kommentar Spilder lidt olie fra ventildæksel h side		
Slør	X	
Kommentar		
Tæring – generel tilstand	X	
Kommentar		
Udstødning	X	
Kommentar		
Andet		
Kommentar Bundplader er fastmonteret med strips, bør laves originalt		

Teknisk gennemgang – på lift

Bremser	ok	nok
Bremsevirkning inklusive standmåling	X	
Kommentar		
Visuelt tjek af bremser (slidkant)	X	
Kommentar	Som nye	
Bremsevæske	X	
Kommentar		
Andet		
Kommentar		

Dæk					ok	nok
Type fælg	Letmetalfælg	X	Stålfælg		X	
Kommentar						
Type dæk	Sommerdæk	X	Vinterdæk			X
Kommentar	Dæk er fra før 2010 (måske er det de originale) bør skiftes					
Alder	for	+2010	bag	+2010		X
Kommentar						
Mønsterdybde	for	3,5 mm	bag	5,3 mm	X	
Kommentar						
Andet						
Kommentar						

Testkørsel

Performance og mekanik	ok	nok
Motor / lyd / performance	X	
Kommentar: Uoriginal sportsudstødning		
Gear- / automatgearskift	X	
Kommentar		
Synkronisering	X	
Kommentar		
Differentiale	X	
Kommentar		
Styretøj	X	
Kommentar		
Bremser	X	
Kommentar: Som nye		
Andet		
Kommentar		

Test udført af:

By	Kongens Lyngby	Dato	18-09-2025
Navn	Kjeld Seidler		

Underskrift .....

Vurdering af bilens stand

	★☆☆☆☆		★★☆☆☆	
	★★★☆☆	X	★★★★☆	
	★★★★★			

En stjerne: Kørende projekt med potentiale for den rette entusiast. **To stjerner:** Kørende bil med synlige brugstegn, men er stadig funktionsdygtig. **Tre stjerner:** Middel stand. I god driftstilstand med forventelig slitage. **Fire stjerner:** Meget velholdt. Små brugsspor. **Fem stjerner:** Særdeles god stand.

Dette certifikat er udarbejdet af Classic Car House på baggrund af en visuel teknisk og køreteknisk gennemgang af køretøjet. Green Book er ikke en garanti. Data i certifikatet er således baseret på de oplysninger, vi har fået udleveret i forbindelse med gennemgangen. Certifikatet beskriver alene synlige fejl og mangler konstateret på dagen i forbindelse med de kontroller, som er udtrykkeligt anført i Green Book certifikatet. Vi har i den forbindelse gennemgået og vurderet de oplistede elementer på basis af, hvad der kan forventes af en bil på samme alder og type. Gennemgangen indeholder alene vores vurdering af forhold, som vi kunne se eller konstatere med enkle hjælpemidler. Vores gennemgang er således ikke udtømmende og indebærer ikke adskillelse af komponenter. Vi har heller ikke haft mulighed for at kontrollere køretøjets ægthed eller originalitet, herunder men ikke begrænset til korrekthed af stelnummer, matching numbers, ejerhistorik eller tidligere ændringer, udbedringer eller reparationer. [Et eventuelt ansvar for mangler ved certifikatet dækker alene direkte skade og er begrænset til kr. 10.000. Classic Car House er dækket af en professionel ansvarsforsikring, som dækker eventuelle person- eller tingsskader, som er vores ansvar, hos forsikringsselskab CODAN]

Mikrometermålinger af bilens lak



Bilens venstre side

Meget fin lakering, vurderes at den er omlakeret



Bilens højre side

Meget fin lakering, vurderes at den er omlakeret



Bilens vandrette flader

Meget fin lakering, vurderes at den er omlakeret

My-målinger
Original lak: ca. 90–150 µm. Omlakering: ca. 200–400 µm (eller mere). Slibning + omlakering: > 500 µm.

Fotodokumentation

Forfra

Bagfra

Fotodokumentation

Siden

Siden

Fotodokumentation

Motorrum

1

7

12

Kompressionstest (Pico) Mekanisk kompressionstest

Fotodokumentation

I-hugget chassisnummer



Typeplade

Fotodokumentation

Typeplade

Typeplade

Fotodokumentation

Instrumenter

Instrumenter

Fotodokumentation

Interiør

Interiør

Fotodokumentation

Undervogn bag

Undervogn for

Fotodokumentation



Undervogn for

Bremser bag

Fotodokumentation



Bremser for

Bremsestand: For – Bag - Håndbremse

Fotodokumentation

Dokumenter

Dokumenter

Fotodokumentation

Dokumenter

Dokumenter

Fotodokumentation



Dokumenter

Dokumenter / nøgler

Fotodokumentation

Støjdæmpning frontklap mangler

Begyndende tæring på h fordør

Fotodokumentation

Begyndende tæring luftindtag h side



Oliespild fra ventildæksel og vandspild (vandpumpe)

Fotodokumentation

FORMULA
AUTOMOBILE

Customer No. 1005083
Copenhagen Elements ApS
Att. Morten Stevn
Kroghsgade 4, 2. tv
København Ø, 2100
Denmark

Formula Automobile AS Lundtoftegaardsvej 10
2800 Kongens Lyngby DK

Service Invoice **22119175**

Page 1/4

Copenhagen Elements ApS

Your Reference:

Document Date	21-07-22
Order No.	SO14808
Due Date:	29-07-22

+71<000002211917501 +86594471<

Make Code	VIN	Mileage / Running Time	Appt. Service Advisor	Appointment Date
FERRARI	ZFFAA17B000060833	27.472 / 27.479	Christian Møller	14-06-22 / 09:09:47
Model	**License No.**	**Inspection Date**	**Pickup Service Advisor**	**Pickup Date**
TESTAROSSA	060833		Christian Møller	01-07-22 / 17:09:47
Model Code	**Initial Registration**	**Emission Date**	**Service Contract**	**Order Limit**
	18-05-89			0,00

No.	Description	Qty.	UoM	Unit Price	Disc. %	Amount
20000	**År service + Bremsevæske udsk**					
AF10	År service + Bremsevæske udsk				35,00	2.921,10
1000	SHELL HELIX ULTRA AF 10W/60	13	Each	190,00		2.470,00
1020	SHELL GLYCOSHELL LONGLIFE	10	Each	71,00		710,00
23007	SHELL BRAKEFLUID ½ltr. DOT4	1	Each	154,00		154,00
FE-10257060	GASKET	2	Each	2,40		4,80
FE-106949	RUBBER	1	Each	160,18		160,18
FE-124228	OIL CARTRIDGE	1	Each	750,00		750,00
FE-137176	CARTRIDGE	1	Each	510,00		510,00
FE-62573400	BRACKET	1	Each	365,84		365,84
	Sum Job No. 2					**8.045,92**
30000	**Tandremme udsk**					
AF10	Tandremme udsk				35,00	19.474,00
FE-116750	BALL BEARING	2	Each	650,00		1.300,00
FE-154401	TIMING BELT	2	Each	382,00		764,00
	Sum Job No. 3					**21.538,00**
40000	**Kobling udsk.**					
AF10	Kobling udsk.+ udrykkerleje				25,00	4.494,00
FE-10263460	GASKET	1	Each	2,97		2,97
FE-103877	BALL BEARING	1	Each	202,28		202,28
FE-104747	RING	1	Each	9,00		9,00
FE-104756	OIL SEAL	1	Each	68,31		68,31
FE-109789	EXTENTION	1	Each	272,84		272,84
FE-114748	NUT	12	Each	77,16		925,92
FE-13411990	OIL BREATHER	1	Each	27,54		27,54
FE-135076	DOUBLE DISC CLUTCH	1	Each	17.129,29		17.129,29
FE-146698	GASKET	4	Each	94,00		376,00
FE-16044024	SCREW	12	Each	2,97		35,64
FE-70000567	BALL BEARING	1	Each	4.090,21		4.090,21
	Sum Job No. 4					**27.634,00**

Formula Automobile AS
Lundtoftegårdsvej 10
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark
CVR nr. 26 18 19 92

Tlf. nr +4570230901
info@formulaauto.dk

DKK Konto: 4183-3617596393
IBAN DKK: DK9030003617596393
EUR Konto: 4183-3617719223
IBAN EUR: DK1330003617719223
SWIFT: DABADKKK

Dokumentation

Fotodokumentation

FORMULA
AUTOMOBILE

Customer No. 1005083
Copenhagen Elements ApS
Att. Morten Stevn
Kroghsgade 4, 2. tv
København Ø, 2100
Denmark

Formula Automobile AS Lundtoftegaardsvej 10
2800 Kongens Lyngby DK

Service Invoice **22119175**

Page 2/4

No.	Description	Qty.	UoM	Unit Price	Disc. %	Amount
50000	**Tændrør udsk**					
AF10	Tændrør udsk				25,00	1.123,50
FE-150180	SPARK PLUG	12	Each	306,00		3.672,00
	Sum Job No. 5					**4.795,50**
60000	**Gearolie udsk.**					
AF10	Gearolie udsk.				25,00	1.123,50
1001	Shell Spirax S5 ATE 75W/90	9	Each	168,00		1.512,00
FE-10265160	GASKET	2	Each	6,00		12,00
	Sum Job No. 6					**2.647,50**
70000	**Benzinfilter og gammel benzin udsk.**					
AF10	Benzinfilter og gammel benzin udsk.				25,00	2.808,75
1023	SHELL V-POWER 100	20	Each	14,80		296,00
FE-10280060	WASHER	2	Each	1,73		3,46
FE-11270160	WASHER	2	Each	10,33		20,66
FE-116270	Fuel Tank Connector Hose	1	Each	466,13		466,13
FE-117792	FUEL FILTER	2	Each	753,51		1.507,02
FE-125135	ACCUMULATOR	2	Each	2.940,00		5.880,00
	Sum Job No. 7					**10.982,02**
75000	**Benzintryge regulatore udsk.**					
AF10	Benzintryks regulatore udsk.				25,00	1.123,50
	Sum Job No. 8					**1.123,50**
90000	**Nr. plade lyspære udsk.**					
AF10	Nr. plade lys pære udsk.				25,00	561,75
	Sum Job No. 9					**561,75**
100000	**Kølervands beholder + termostater udsk.**					
AF10	Kølervandsbeholder + Termostat udsk.				25,00	1.123,50
FE-105192	GASKET	2	Each	118,67		237,34
FE-109671	THERMOSTAT	2	Each	1.090,00		2.180,00
FE-112761	WASHER	12	Each	5,37		64,44
FE-114808	RING	4	Each	30,10		120,40
FE-121717	SPRING	2	Each	66,16		132,32
FE-122938	HOSE	1	Each	731,00		731,00
FE-122944	HOSE	1	Each	498,96		498,96
FE-124264	HEADER TANK	1	Each	4.226,59		4.226,59
FE-134963	GASKET	1	Each	7,00		7,00
FE-137644	PLUG FOR TANK	1	Each	208,00		208,00
FE-138388	RING	1	Each	58,00		58,00
FE-139439	RING	1	Each	53,00		53,00
FE-139440	RING	1	Each	64,00		64,00
FE-155961	FEED PIPE	1	Each	398,00		398,00
FE-175211	CLUTCH CONTROL PUMP	1	Each	1.672,02		1.672,02
	Sum Job No. 10					**11.774,57**
110000	**Varme regulering**					
AF10	Varme regulering udsk.				25,00	1.123,50

Dokumentation

Fotodokumentation

FORMULA
AUTOMOBILE

Customer No. 1005083
Copenhagen Elements ApS
Att. Morten Stevn
Kroghsgade 4, 2. tv
København Ø, 2100
Denmark

Formula Automobile AS Lundtoftegaardsvej 10
2800 Kongens Lyngby DK

Service Invoice **22119175**

Page 3/4

No.	Description	Qty.	UoM	Unit Price	Disc. %	Amount
FE-61079000	ELECTRO MAGNETIC VALVE	1	Each	3.898,35		3.898,35
	Sum Job No. 11					**5.021,85**
120000	**Ac ombygning fra R12 til R134a**					
AF10	Ac ombygning fra R12 til R134a inkl. tørfilter				25,00	2.247,00
1008	KØLEMIDDEL R134A / 100GR	13	Each	182,00		2.366,00
FE-129101	DEHYDRATING FILTER	1	Each	1.378,00		1.378,00
	Sum Job No. 12					**5.991,00**
130000	**Ventildæksel pakninger udsk.**					
AF10	Ventildæksel pakninger udsk.				25,00	8.988,00
FE-122828	HOSE	1	Each	220,73		220,73
FE-122829	HOSE	1	Each	249,86		249,86
FE-124650	HOSE	1	Each	258,00		258,00
FE-127649	RING	12	Each	54,00		648,00
FE-150075	GASKET	1	Each	165,86		165,86
FE-150194	GASKET	1	Each	50,00		50,00
FE-150195	GASKET	1	Each	722,22		722,22
FE-150196	GASKET	1	Each	722,22		722,22
FE-150198	GASKET	2	Each	108,99		217,98
	Sum Job No. 13					**12.242,87**
140000	**Knastakselpakdåser udsk.**					
AF10	Knastakselpakdåser udsk.				25,00	8.988,00
FE-114639	RING	4	Each	118,61		474,44
FE-117036	RING	4	Each	43,18		172,72
	Sum Job No. 14					**9.635,16**
150000	**Gasdæmpere for & bag klap**					
AF10	Gasdæmpere for & bag klap				25,00	1.123,50
FE-61496000	LH/RH SUPPORT	1	Each	258,00		258,00
FENAS-61571600	Bonnet Stay (Alternative 500N)	2	Each	530,00		1.060,00
	Sum Job No. 15					**2.441,50**
160000	**Generator udsk.**					
AF10	Generator udsk.				25,00	1.123,50
FE-122973	BELT	1	Each	377,40		377,40
FE-125891	Alternator	1	Each	5.423,00		5.423,00
	Sum Job No. 16					**6.923,90**
170000	**Motor/ Gearkasse ophæng udsk.**					
AF10	Motor/ Gearkasse ophæng udsk.				25,00	4.494,00
FE-155454	RUBBER PAD	4	Each	968,00		3.872,00
	Sum Job No. 17					**8.366,00**
180000	**Gummiliste forrum udsk.**					
AF10	Gummiliste forrum udsk.				25,00	561,75
FE-61497000	BONNET GASKET	1	Each	686,61		686,61
	Sum Job No. 18					**1.248,36**
190000	**Klargøring Formula B**					

Dokumentation